



Thành phố Lincoln  
Sở Cứu hỏa & Cứu cấp

Khí Ôxyt cacbon (*Carbon Monoxide*)

- 
- Ôxyt cacbon là một chất khí không màu, không mùi, gây tử vong.
  - Mỗi năm có hơn 1,500 người chết vì vô tình hít phải khí ôxyt cacbon. Đây là nguyên nhân hàng đầu của những vụ tử vong ở Hoa Kỳ do vô tình bị nhiễm độc.
  - Khí ôxyt cacbon có thể xì ra từ bất cứ lò sưởi hay thiết bị chạy bằng xăng dầu nào.
  - Để hạn chế rủi ro, hãy đảm bảo rằng các thiết bị sưởi ấm phải được chăm sóc đúng cách.
  - Gắn các máy dò ôxyt cacbon có tiếng báo động rõ. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; một số loại máy phải được thay mới sau một hoặc hai năm.
  - Hàng tháng hãy kiểm tra các máy dò ôxyt cacbon để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

---

○ Sở Cứu Hỏa & Cứu Cấp

○ Những Lời Khuyên Về An Toàn